


SENCOR®

SWS-250



USER'S MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**COLOUR WEATHER STATION
WITH PROJECTION CLOCK**

**BAREVNÁ METEOROLOGICKÁ STANICE
S PROJEKČÍ ČASU**

**FAREBNÁ METEOROLOGICKÁ STANICA
S PROJEKCIOU ČASU**

**SZÍNES METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS
ÓRAKIVETÍTÉSEL**

**KOLOROWA STACJA METEOROLOGICZNA
Z PROJEKCJĄ CZASU**

EN CZ SK HU PL



Děkujeme vám za zakoupení těchto barevných projekčních hodin nové generace. Tento přístroj, navržený a vyrobený pomocí s využitím nejmodernějších technologií a komponent, nabízí přesný a spolehlivý rádiem řízený čas, předpověď počasí, měření barometrického tlaku a vnitřní/venkovní teploty, stejně jako noční světlo a projekci času. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili plně využívat všech vlastností a funkcí tohoto produktu.

NÁZVY A FUNKCE TLAČÍTEK

	Stiskněte Funkce	Podržte 3 sekundy
CLOCK (HODINY)	Zobrazení času, kalendáře a dne v týdnu	Nastavení hodin a kalendáře
ALARM (BUDÍK)	Zobrazení času budíku; aktivace/deaktivace budíku	Nastavení času budíku
▲ NAHORU	1 krok dopředu při nastavování	Rychle dopředu
▼ DOLŮ	1 krok dozadu při nastavování	Rychle dozadu
CHANNEL (KANÁL)	Volba zobrazení vnitřní teploty, kanálu 1,2,3, automatického přetáčení ↻	Vyhledávání dálkového senzoru
MEMORY (PAMĚŤ)	Zobrazení max./min. teploty	Smazání záznamu v paměti
PRESSURE (TLAK)	Přepínání jednotek tlaku - hPa, inHg a mb	Nastavení nadmořské výšky
ZONE (PÁSMO)	Přepínání RC času a pásmového času	Nastavení pásmového času
C/F	Přepínání jednotek - °C a °F	
	Vyhledávání rádiem řízeného časového signálu	
SNOOZE (OPAKOVANÉ BUZENÍ)/LIGHT (SVĚTLO)	Aktivace alarmu s opakovaným buzením (snooze), prodloužení podsvícení a projekce	

Otočný ovladač

FOCUS (ZAOŠTŘENÍ)	Úprava zaostření promítaného obrazu
IMAGE ROTATION (OTOČENÍ OBRAZU)	Otočení promítaného obrazu

Posuvný přepínač

Backlight On/Off (Zapnutí/vypnutí podsvícení)	Zapnutí/vypnutí trvalého podsvícení v případě připojení adaptéru
Projection On/Off (Zapnutí/vypnutí projekce)	Zapnutí/vypnutí trvalé projekce v případě připojení adaptéru
Light Bar On/Off (Zapnutí/vypnutí světelného pruhu)	Zapnutí/vypnutí trvalého světelného pruhu v případě připojení adaptéru

INSTALACE BATERIE A ADAPTÉRU

Projekční hodiny:

Hlavní zdroj energie: Připojte 4,5V adaptér do zdířky adaptéru v zadní části krytu

** Trvalé podsvícení, projekce a světelný pruh jsou k dispozici pouze v případě připojení adaptéru

Záložní napájení: Zvedněte kryt prostoru pro baterie, vložte 3 záložní baterie AAA v souladu s vyznačenou polaritou a uzavřete kryt prostoru pro baterie.

Dálkový senzor:

Pomocí malého šroubováku uvolněte šrouby na dvířkách prostoru pro baterie a vložte 2 baterie AAA v souladu s vyznačenou polaritou. Vraťte kryt na své místo a dotáhněte šrouby poté, co je dokončena níže uvedená procedura nastavení příjmu signálu ze senzoru..

NASTAVENÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY

Po instalaci baterií se hlavní jednotka přepne přímo do režimu nastavení nadmořské výšky. Stisknutím tlačítka „▲“ nebo „▼“ vyberte jednotky - hPa, inHg nebo mb. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „PRESSURE“. Pak stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“ pro zadání vaší aktuální nadmořské výšky. Stiskněte tlačítko „PRESSURE“ pro potvrzení a ukončení nastavování. Toto nastavení umožňuje jednotce poskytovat mnohem přesnější hodnoty barometrického tlaku a předpovědi počasí. (Další informace najdete v části „PŘEDPOVĚĎ POČASÍ A BAROMETRICKÝ TLAK“.)

NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO TEPLoměRU

- Při první instalaci vždy nejprve zapněte hlavní jednotku a pak dálkový senzor. Nastavte kanál 1 pro první dálkový senzor. Nastavte kanál 2 a kanál 3 pro druhý a třetí senzor.
- Stiskněte tlačítko CHANNEL na hlavní jednotce a podržte jej tak dlouho, dokud neuslyšíte pípnutí signalizující start vyhledávání dálkového senzoru.
- Stiskněte tlačítko Tx na zadní straně dálkového senzoru pro vysílání VF signálu.
- Po navázání VF spojení se na hlavní jednotce zobrazí příslušná teplota vybraného kanálu.

Místo pro instalaci senzoru

- Kryt vnějšího senzoru není vodotěsný. Pokud je tento senzor umístěn venku, musí být nainstalován na takové místo, kde nebude vystaven přímo působení deště nebo sněhu.
- Nikdy neinstalujte tento senzor na kovové základny a předměty a neumísťujte jej do kovových krytů.
- Pokud je to možné, umístěte senzor na severní stranu domu, aby nebylo měření teploty zkresleno slunečním světlem.

RÁDIEM ŘÍZENÉ HODINY

Přístroj spustí synchronizaci hodin po instalaci baterií/adaptéru nebo po resetování. V normálním režimu stiskněte pro vynucení vyhledávání signálu rádiem řízených hodin tlačítko „“ v prostoru pro baterie. Během synchronizace se zobrazí ikona antény; pokud poté ikona zhasne, není v daný okamžik rádiový časový signál k dispozici. Zkuste to později na jiném místě. Umístěte přístroj mimo zdroje rušení, jako jsou například mobilní telefony, spotřebiče, TV, apod. Pokud je příjem rádiem řízeného časového signálu úspěšný, zobrazí se na obrazovce ikona antény  s plnou silou signálu. Tyto rádiem řízené hodiny provádějí synchronizaci každý den v čase 02:03 a 03:03. Každý cyklus příjmu trvá minimálně 2,5 minuty a maximálně 10 minut.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ A BAROMETRICKÝ TLAK

Tento přístroj předpovídá počasí na 12 – 24 hodin dopředu na základě změn atmosférického tlaku. Oblast pokrytí je přibližně 30 – 50 km. Předpověď počasí je založena na změnách atmosférického tlaku a její správnost je přibližně 70-75%. Protože povětrnostní podmínky nelze předpovědět se 100% správností, neneseme odpovědnost za případné ztráty způsobené nesprávnou předpovědí.



SLUNEČNO



ČÁSTEČNĚ
ZATAŽENO



ZATAŽENO



DĚŠŤ



BOUŘKY


Pro získání přesné předpovědi počasí a přesného barometrického tlaku je nutno zadat správnou nadmořskou výšku. Po resetování se přístroj přepne do režimu nastavení nadmořské výšky automaticky. Stisknutím tlačítka „▲“ nebo „▼“ nastavte nejprve jednotky tlaku a pak stiskněte tlačítko „PRESSURE“ a zadejte vaši nadmořskou výšku. Stiskněte tlačítko „PRESSURE“ pro potvrzení a ukončení nastavování. Během normálního provozu můžete režim nastavení nadmořské výšky aktivovat stisknutím a podržením tlačítka „PRESSURE“.

Stiskněte tlačítko PRESSURE pro výběr jednotek tlaku - hPa, inHg nebo mb.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

V různých geografických lokalitách, jako například ve vnitrozemských nebo pobřežních oblastech, jsou odlišné odezvy na předpověď počasí. V případě, že předpověď počasí ukazuje dlouhou dobu stále dešť nebo bouřky a nereaguje na aktuální počasí, je nezbytné provést následující postup pro jemné doladění přesnosti předpovědi počasí

- 1) Zjistěte aktuální venkovní počasí
- 2) Aktivujte režim nastavení nadmořské výšky a nastavte správnou nadmořskou výšku. Zvyšte nebo snižte nastavení nadmořské výšky pokaždé o 20 m (nebo 60 stop) a pak tento režim ukončete. Opakujte tento krok, dokud ikona předpovědi počasí nebude odpovídat aktuálnímu venkovnímu počasí.
(Např. Pokud je venku částečně zataženo, zvyšujte nebo snižujte nastavení nadmořské výšky tak dlouho, dokud nebude ikona předpovědi počasí ukazovat částečně zataženo.)



VNITŘNÍ/VENKOVNÍ TEPLOTA

Naměřená teplota se zobrazuje v dolní části displeje.

Stisknutím tlačítka „C/F“ můžete vybrat jednotky teploty - °C/°F.

Stiskněte tlačítko „CHANNEL“ pro výběr režimu zobrazení vnitřní teploty, teploty Ch1, teploty Ch2, teploty Ch3 a automatického přetáčení ↻.

Pro vynucení vyhledávání dálkových senzorů stiskněte na 3 sekundy tlačítko „CHANNEL“.

ZOBRAZENÍ BAREVNÉHO PROUŽKOVÉHO GRAFU

Zobrazení barevného grafu je intuitivním způsobem získání okamžitého přehledu o počasí.

Levý barevný proužkový graf představuje v aktuálním režimu zobrazení příslušnou vnitřní/venkovní teplotu. V souladu se změnami naměřené teploty se počet osvětlených proužků automaticky mění.

Pro trvalé zapnutí podsvícení barevného displeje nastavte posuvný přepínač „BACKLIGHT“ do polohy „ON“ (Zapnuto) (tato funkce je k dispozici pouze v případě připojení adaptéru).

Pro vypnutí podsvícení nastavte posuvný přepínač „BACKLIGHT“ do polohy „OFF“ (Vypnuto).

PAMĚŤ MAXIMÁLNÍ/MINIMÁLNÍ HODNOTY

Opakovaným stisknutím tlačítka MEMORY můžete zobrazit maximální a minimální hodnoty naměřené teploty. Pro smazání záznamu v paměti podržte během zobrazení příslušných hodnot na obrazovce tlačítko MEMORY.

INDIKÁTOR TEPLOTNÍHO TRENDU

Ikony budou indikovat rostoucí, stabilní nebo klesající teplotu v případě, že je změna teploty větší než 1 °C (nebo 2 °F) za hodinu.

HODINY A KALENDÁŘ

Stiskněte tlačítko „CLOCK“ pro přepnutí mezi zobrazením času, kalendáře a dne v týdnu.

Podržte tlačítko „CLOCK“ pro aktivaci režimu nastavení hodin. Pomocí tlačítka „▲“ nebo „▼“ proveďte nastavení a stiskněte tlačítko „CLOCK“ pro potvrzení; postupně lze nastavit následující hodnoty:

Formát 12/24 hod. > Hod. > Min. > Rok > Formát D/M nebo M/D > Měsíc > Den > UKONČIT

MÍSTNÍ ČAS, SVĚTOVÝ (PÁSMOVÝ) ČAS

Podržte tlačítko „ZONE“ pro aktivaci režimu nastavení světového (pásmového) času. Stisknutím tlačítka „▲“ nebo „▼“ nastavte požadované posunutí hodin v rozsahu -12 až +12 hodin. Stiskněte tlačítko „ZONE“ pro potvrzení jednotlivých nastavení.

Stiskněte tlačítko „ZONE“ pro přepínání mezi místním (rádiem řízeným) časem a světovým (pásmovým) časem. V případě volby světového (pásmového) času se zobrazí ikona „ZONE“. Jestliže pásmový čas nepoužíváte, nastavte jej na „0“.

NASTAVENÍ BUDÍKU

Stiskněte tlačítko „ALARM“ pro zobrazení času budíku - zobrazí se ikona „AL.“. Dalším stisknutím tohoto tlačítka můžete budík aktivovat nebo deaktivovat. V případě aktivace budíku se zobrazí ikona zvonku .

Pro aktivaci režimu nastavení času budíku podržte tlačítko „ALARM“. Stisknutím tlačítka „▲“ nebo „▼“ zadejte požadované hodnoty Hod./Min. a stiskněte tlačítko „ALARM“ pro potvrzení nastavení.

OPAKOVANÉ BUZENÍ (SNOOZE) A PODSVÍCENÍ

Po spuštění budíku stiskněte tlačítko „SNOOZE/LIGHT“ pro spuštění budíku s opakovaným buzením (snooze) - zobrazí se ikona „Zz“. Pro zastavení budíku stiskněte tlačítko „ALARM“.

Pro zapnutí podsvícení stiskněte tlačítko „SNOOZE/LIGHT“ nebo nastavte posuvný přepínač „BACKLIGHT“ do polohy „ON“ (Zapnuto).

POZNÁMKA: Funkce trvalého podsvícení je k dispozici pouze v případě připojení adaptéru

MODRÝ SVĚTELNÝ PRUH (NOČNÍ SVĚTLO)

Pro trvalé zapnutí modrého světelného pruhu (noční světlo) nastavte posuvný přepínač „LIGHT BAR“ do polohy „ON“ (Zapnuto) (tato funkce je k dispozici pouze v případě připojení adaptéru).

Pro vypnutí světelného pruhu nastavte posuvný přepínač „LIGHT BAR“ do polohy „OFF“ (Vypnuto).

PROJEKCE OBRAZU

Pro projekci zobrazení času na stěnu nebo na strop stiskněte tlačítko „SNOOZE/LIGHT“ nebo nastavte posuvný přepínač „PROJECTION“ do polohy „ON“ (Zapnuto).

Pro vypnutí trvalé projekce nastavte přepínač „PROJECTION“ do polohy „OFF“ (Vypnuto)

Pro nastavení zaostření promítaného obrazu otočte ovladačem „FOCUS“.

Pro nastavení orientace promítaného obrazu otočte ovladačem „IMAGE ROTATION“

POZNÁMKA: Funkce trvalé projekce je k dispozici pouze v případě připojení adaptéru

INDIKACE VYBITÝCH BATERIÍ

Indikace vybitých baterií je k dispozici pro hlavní jednotku i pro všechny 3 dálkové kanály. Vyměňte baterie a postupujte podle procedury pro nastavení v tomto návodu k obsluze.

LIKVIDACE BATERIE

Nahrad'te pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem.

Staré, defektní baterie likvidujte s ohledem na ochranu životního prostředí v souladu s odpovídající legislativou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka:	0 °C až + 50 °C (+32 °F až +122 °F)
Dálkový senzor:	-20 °C až +60 °C (-4 °F až +140 °F)
Přesnost měření teploty:	0 - 40 °C: ± 1 °C -5 °C až 0 °C a 40 °C (bez +40 °C) až 50 °C: $\pm 1,5$ °C 50 °C až 60 °C: Není k dispozici
Kanály:	max. 3 dálkové senzory
Přenos:	max. do 30 m (98 stop) v otevřeném prostoru, VF 433 MHz
Rozlišení teploty:	0,1 °C (nebo 0,2 °F)
Hodiny:	DCF77 rádiem řízené, záloha Quartz
Napájení:	4,5 V adaptér (součást příslušenství) a baterie 3 x 1,5 V, typ AAA pro projekční hodiny (není součástí příslušenství) 2 x 1,5 V, typ AAA pro dálkový senzor (není součástí příslušenství)
Rozměry hlavní jednotky:	133 x 120,5 x 40 mm, hmotnost: 275 g
Velikost senzoru:	90,8 x 65 x 32,3 mm, hmotnost: 75 g

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Fast ČR a.s. prohlašuje, že SWS 250 + SWS 2 TS je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách www.sencor.eu

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.